



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
IV	öffentlich	2021/219	12.10.2021

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Umwelt- und Planungsausschuss	26.10.2021				

Baumfällungen und Ersatzpflanzungen

Beschlussvorschlag:

Die folgenden Bäume sind zu fällen und durch Neupflanzungen zu ersetzen:

Baum / Standort

Ahorn – Amselweg 3
Eiche – Ehrenmal OT Brock
Linde – Bahnhofstraße 59
Hainbuche – Lienener Damm
Kastanien – Hanfgar-
ten/Hauptstraße, Goldwie-
se/Hauptstraße, Prozess-
onsweg 20,
Parkplatz am K+K

Ersatzpflanzung

Chinesische Wildbirne (Pyrus calleryana `Chanticleer`)
Stieleiche (Quercus robur)
Winterlinde (Tilia cordata)
Hainbuche (Carpinus betulus)

Robinie (Robinia pseudoacacia)
Robinie (Robinia pseudoacacia)
Robinie (Robinia pseudoacacia)
Robinie (Robinia pseudoacacia)

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Haushaltsmittel für das Beseitigen der Bäume und für die Neuanpflanzung von Bäumen stehen im Haushalt unter dem Produkt 12.01.02 „Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen“ zur Verfügung.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert. ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Aus Verkehrssicherungsgründen bzw. zur Vermeidung von Schäden an Infrastruktureinrichtungen und an privaten Grundstücken besteht die Notwendigkeit, die nachstehenden Bäume zu entfernen und hierfür Ersatzanpflanzungen vorzunehmen.

Fotos der betroffenen Bäume sind der Anlage 1 zu entnehmen.

a) Ahorn - Amselweg 3

Aufgrund seines Alters und der Größe richtet der Ahorn entsprechende Wurzelschäden im Straßenkörper und Gehweg an. Die Entwässerungsrinne wird hochgedrückt, so dass ein Wasserabfluss nicht mehr möglich ist. Darüber hinaus wird das Anliegergrundstück geschädigt (Zaun verschiebt sich, Löcher durch Wurzeln im Grundstück). Vorgeschlagen wird, als Ersatz eine weniger stark wachsende Chinesische Wildbirne (*Pyrus calleryana* `Chanticleer`) zu pflanzen.

b) Eiche - Ehrenmal im OT Brock

Die Krone einer am Ehrenmal im Brock stehenden Eiche stirbt ab. Ausgelöst wird das Kronensterben vermutlich durch einen Wurzelpilz. Als Ersatz sollte hier die Pflanzung einer Stieleiche (*Quercus robur*) erfolgen.

c) Linde - Bahnhofstraße 59

Die Krone der Linde an der Bahnhofstraße stirbt ab. Ursächlich für das Kronensterben ist ein Versorgungsschatten, der vermutlich durch einen Wurzelpilz ausgelöst wurde. Als Ersatz wird die Pflanzung einer Winterlinde (*Tilia cordata*) empfohlen.

d) Hainbuche – Lienener Damm

Die Hainbuche ist standortbedingt verkümmert und weist einen Rindenschaden auf. Als Ersatzpflanzung ist wieder eine Hainbuche (*Carpinus betulus*) vorgesehen.

e) Kastanien – Hanfgarten/Hauptstraße, Goldwiese/Hauptstraße, Prozessionsweg 20 und Parkplatz am K+K

Alle aufgezählten Kastanien sind unterschiedlich stark geschädigt. Die erkrankten Bäume weisen einen vorzeitigen Laubabwurf sowie Kleinlaubigkeit und eine starke Gelbfärbung der Blätter auf. Empfohlen wird, als Ersatz an diesen Standorten Robinien (*Robinia pseudoacacia*) zu pflanzen.

Dr. Michael König
Allgemeiner Vertreter

Hans Heinrich Witt
Fachbereichsleiter
